
10
24
34
43
40
12
53
56
43
16
15
52b
58
59
30
32
20
22
36
39
106
64
104
64
110
64
108
64
60
32
18
97
36
41
45
38
46
41
14
30
68
66
68
56
58
59
48
93
96
78
19
26

Fig. 1


10
106
60
36
64
48
56
38
59
58
52b
56
64
104
64
52c
68
70
71
96
110
66
56
58
52a
59
108
64
58
97
56
60
97
45
46
38
60
62
63

Fig. 2


10
80
84
47
47
44
49
49
76
46
73
53
56
86c
90
88
92
52c
59
56
53
58
88
46
72
74
82
78
47
45
49
93
96
88
86a
92
53
56
52a
56
59
58
53
68
68
66
70
71

Fig. 3


10
53
88
88
86d
88
73
72
88
56
86c
88
52b
56
88
86b
68
66
56
52c
88
88
53
56
56
86a
52a
86e
88
88
86f
88
56
52d
86g
56
88
86h
88
88
56

Fig. 4


10
12
45
20
32
106
64
52d
40
80
76
36
38
72
40
64
73
104
78
74
36
38
48
52b
30
44
18
32
46

Fig. 5


93
SIGNAL
112
FUSE
POWER SUPPLY
24VDC
START SIGNAL
RPM
SIGNAL
120
94
100
PLC
POSITIVE
GROUND
139
138
D1D40
102
104
106
108
110
GENERATOR
137
136
STARTER COIL
CORE
66
52a
52b
52c
52d

Fig. 6



Fig. 8



Fig. 10



Fig. 7



Fig. 9